



Instituto Tecnológico  
GeoMinero de España

**INFORME HIDROGEOLOGICO PARA LA  
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO PUBLICO DE  
AGUA POTABLE A LA PEDANIA DE VILLAR  
DEL SAZ DE ARCAS, PERTENECIENTE  
AL MUNICIPIO DE ARCAS DEL VILLAR  
(CUENCA)**

Enero 1995

R  
32915



SECRETARIA GENERAL DE LA ENERGIA Y REI  
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

INFORME HIDROGEOLOGICO PARA LA  
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO PUBLICO DE  
AGUA POTABLE A LA PEDANIA DE VILLAR  
DEL SAZ DE ARCAS, PERTENECIENTE  
AL MUNICIPIO DE ARCAS DEL VILLAR  
(CUENCA)

Enero 1995

## INDICE

- 1. INTRODUCCION**
- 2. ABASTECIMIENTO ACTUAL**
- 3. CARACTERISTICAS GEOLOGICAS**
  - 3.1. Estratigrafía**
  - 3.2. Estructura**
- 4. CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS**
  - 4.1. Inventario de puntos de agua**
  - 4.2. Formaciones susceptibles de constituir acuíferos.**
  - 4.3. Hidroquímica**
- 5. ALTERNATIVAS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS**
- 6. CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES PROPUESTAS**
- 7. BIBLIOGRAFÍA**

## ANEXO

- MAPA GEOLÓGICO**
- MAPA DE SITUACIÓN**
- LEYENDA**
- FICHAS DE INVENTARIO**
- ANÁLISIS QUÍMICOS**

## **1. INTRODUCCION**

Dentro del convenio de asistencia técnica suscrito entre el Instituto Tecnológico Geominero de España (I.T.G.E.) y la Excma. Diputación Provincial de Cuenca se han incluido los trabajos necesarios para la redacción de este informe, con el objetivo de realizar un estudio hidrogeológico para la mejora del actual abastecimiento de agua potable a la pedanía de Villar del Saz de Arcas, perteneciente al municipio de Arcas del Villar, provincia de Cuenca.

El 16 y 17 de Enero de 1995 se realizó el reconocimiento hidrogeológico de la zona, que junto con la información geológica e hidrogeológica recopilada por el I.T.G.E. en los diferentes trabajos realizados en la zona ha servido para la redacción del presente informe.

## **2. ABASTECIMIENTO ACTUAL**

En la actualidad Villar del Saz de Arcas se abastece de una captación, situada a 100 m al Este de las primeras casas del pueblo, junto al trazado de la N-320.

Esta captación (2425-2-0014) es un pozo de 7 m de profundidad que afecta a materiales detriticos del Cretácico Superior.

La distribución del agua se realiza a partir de un depósito de 40.000 l, que recibe las aguas provenientes de la captación.

La pedanía de Villar del Saz de Arcas, según datos facilitados por el Ayuntamiento, tiene una población residente fija de 60 habitantes, y del orden de los 100 durante el periodo estival.

Considerando una dotación teórica de 200 l/hab/día, es necesario un caudal para los meses no estivales de 0.14 l/s (12 m<sup>3</sup>/día), el cual se cubre en la actualidad con la actual captación, pero en verano se precisa un caudal continuo de 0.23 l/s (200 m<sup>3</sup>/dia), superior al caudal disponible en verano.

Debido a esta falta de agua en periodo estival, el municipio realizó un sondeo de 150 m de profundidad (2425-2-0016), que cortó algún nivel colgado con un caudal de 0.5 l/s pero que no mantenía el nivel freático por lo que se retiró el equipo instalado. En verano de 1994 se realizó otro sondeo, cerca del anterior, de 50 m de profundidad, cuyo nivel ascendía a 1 m desde el brocal y que daba un caudal inferior a 0.5 l/s, por lo que se dió por negativo y se cegó.

### **3. CARACTERISTICAS GEOLOGICAS**

La zona de estudio se encuentra en el borde suroccidental de la Cordillera Ibérica, al Sur de la Serranía de Cuenca.

Los materiales aflorantes en la zona de estudio son principalmente mesozoicos (cretácicos y terciarios), representados los materiales cretácicos por una serie predominantemente dolomítica y los terciarios por un conjunto detrítico.

Sus principales características aparecen en las memorias de la Hoja de Fuentes (635) elaborados por el ITGE.

#### **3.1 Estratigrafia**

Los materiales aflorantes en la zona del estudio se pueden clasificar en :

##### **MESOZOICO**

##### **JURASICO**

##### ***J<sub>32-33</sub>-Dolomías brechoideas cristalinas***

Estas dolomías brechoideas de aspecto masivo, son de colores grises y rojos, algo oquerosas y con frecuentes superficies rojas, provenientes de paleosuelos.

Sobre estos materiales se sitúa un tramo de dolomías y calizas dolomíticas pardo-amarillentas, dispuestas como bancos de 0.3-0.6 m.

El espesor conjunto se halla en torno a 120 m. Son datados como de edad Kimmeridgiense-Portlandiense.

##### **CRETACICO SUPERIOR**

##### ***C<sub>w14-15</sub>-Arcillas y Areniscas.Facies Weald***

Está compuesto por tres tramos:

**Tramo inferior:** arcillas limolíticas y arenosas rojas, amarillas y verdosas. Se intercalan areniscas de matriz arcillosa. Su espesor es de 5-11 m.

**Tramo intermedio:** de origen marino, son areniscas calizas microconglomeráticas y calizas arenosas con restos principalmente de ostreidos, y también de gasterópodos. Su espesor se halla entre 6-9 m.

**Tramo Superior:** Arcillas arenosas, con alguna intercalación de areniscas. Espesor que oscila entre 6-9 m.

Se data al conjunto como del Barremiense-Aptiense.

#### **C<sub>16-II</sub>-Arenas. Formación Utrillas**

Son arenas arcósicas, blanquecinas y amarillentas, con intercalaciones ocasionales de arcillas. En la base y en el techo es frecuente la presencia de restos vegetales ferruginosos.

Su espesor se halla en torno a 47-48 m, aunque es muy variable.

Dispuestos sobre estos, aparecen areniscas de cemento calizo, con arcillas y margas gris-ocres intercaladas. Su potencia máxima es de unos 5 m.

Se datan como del Albienense-Cenomaniense Inferior.

#### **C<sub>21</sub>-Dolomías y arcillas verdes**

Formado por un conjunto de dolomías que pueden subdividirse en tres tramos, de base a techo:

-Arcillas calizas verdes, empleadas como nivel guía. Su espesor es de 5-10 m.

-Alternancia de margas dolomíticas y dolomías gris-amarillentas, nodulosas y brechoideas, de potencia 2-8 m.

-Dolomías gris-blancas, dispuestas en bancos de 1,5-2 m, que pueden tener algún nivel de margas dolomíticas intercaladas. Se han descrito restos de moluscos.

El espesor total puede ser de 21 a 58 m. Se datan como pertenecientes al Cenomaniense.

#### **C<sub>22,23</sub>-Dolomias y margas dolomíticas blancas**

Está formado por una alternancia de dolomías y margas dolomíticas blancas. En detalle aparecen dos bancos de dolomías cristalinas. Su espesor en la zona oscila entre los 80 m. Se atribuyen al Coniaciense-Turoniano.

#### **C<sub>24</sub> Brechas dolomíticas y dolomías**

Estas brechas son masivas, compactas y alternantes con dolomías grises y calizas. En la base se observan niveles de margas dolomíticas gris verdosas. Hacia el techo se intercalan dolomías carniolares, grises y beiges muy fracturadas. La potencia media del conjunto en la zona de Tórtola supera los 100 m.

Se las atribuye al Santoniano.

#### **C<sub>25</sub>- Brechas calizas y margas**

Está constituida por una alternancia de brechas calizo-dolomíticas con margas dolomíticas y dolomías blancas. Localmente se han observado ostrácodos y gasterópodos. Su potencia en las inmediaciones de Villar del Saz de Arcas es de 15 m.

Se datan como del Campaniense.

#### **C<sub>G26</sub>-Arcillas versicolores**

Son arcillas habitualmente verdosas pero versicolores en la zona de estudio. Presenta intercalaciones de calizas con gasterópodos, yesos muy cristalinos y conglomerados calizos.

Su espesor en Villar del Saz de Arcas puede ser de 30 m, datándose como Maastrichtiense.

### **TERCIARIO**

#### **Paleógeno**

##### **T<sup>A</sup>a<sub>cl</sub>- Arcillas, T<sup>A</sup>y<sub>cl</sub>-Yesos blancos y arcillas**

Estas arcillas son gris oscuras y con restos carbonosos en el área de estudio.

Lateralmente cambian a yesos blancos, masivos que presentan, a veces, intercalaciones de arcillas verdes (8-12 m).

#### **T<sup>4a-Ab</sup>-Arenas conglomeráticas y arcillas arenosas**

Son arenas y areniscas microconglomeráticas y conglomeráticas de colores blancos y amarillentos, con arcillas arenosas rojas intercaladas.

Su espesor es de 100 m, datándose como del Eoceno Inferior-Medio.

#### **CUATERNARIO**

##### **Q-Fondos de valle**

Está constituido por arenas y arcillas arenosas aportados por los afluentes del río San Martín. Tienen escasa entidad.

#### **3.2. ESTRUCTURA**

Esta zona se caracteriza por el predominio de pliegues NO-SE y NNO-SSE, cuyo eje es vergente hacia el NNO.

Estos pliegues afectan a materiales mesozoicos y terciarios. En la zona de estudio se halla el anticlinal de Villar del Saz de Arcas-Navarramiro y el sinclinal de Fuentes, siendo de buzamientos suaves, que no superan los 20°.

#### **4. CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS**

##### **4.1-Inventario de puntos de agua**

El ITGE ha realizado un inventario, actualizando los puntos antiguos, considerándose como interesantes un total de 13 puntos, correspondiendo 6 a manantiales, 3 a pozos y 4 a sondeos.

Sus características se pueden observar en la tabla 1.

##### **4.2. Formaciones susceptibles de constituir acuíferos.**

Entre las formaciones aflorantes en el lugar las que presentan un mayor interés hidrogeológico susceptibles de constituir niveles acuíferos son:

###### **a)-Dolomías y brechas dolomíticas del Cretácico**

###### **Superior(Turoníense a Maastrichtiense)**

Constituyen el acuífero superficial cuando no están cubiertos por sedimentos terciarios, denominándose en el mapa geológico  $C_{21}^{23}$ ,  $C_{22-23}$ ,  $C_{24}$ ,  $C_{25}$ ,  $C_{26}$ .

Alcanzan conjuntamente un espesor próximo a 240-275 m en la zona de estudio (figuras 1, 2).

Su nivel de base impermeable lo constituyen las margas verdes del Cenomaníense, aislando al acuífero de los niveles inferiores. Estas dolomías y brechas dolomíticas se encuentran karstificadas (ITGE, 1976), como muestran las torcas de Los Palancares o de Cañada del Hoyo.

La dirección del flujo es, presumiblemente por la estructura geológica, hacia el Noroeste, a las zonas de drenaje del río Júcar (ITGE, 1976). En esa zona, en las inmediaciones de la denominada Fuente Licona (2324-8-0005), los sondeos realizados (2324-8-0003) dan un nivel piezométrico regional de 905 msnm (21-02-94, en ITGE, 1994).

En el área de Fuentes, el sondeo de abastecimiento realizado a partir de un estudio del ITGE en 1976 (2425-3-0001), muestra un nivel piezométrico en la zona de 1023 msnm (18-1-95),





Figura 1- Corte geológico del área de estudio.(ITGE, 1975)

SO-NE



SO-NE




Figura 2- Corte geológico de la zona de estudio.

extrayéndose actualmente un caudal de 10.5 l/s. Esta diferencia de cotas respecto a los sondeos del río Júcar parecen evidenciar la dirección Noroeste de flujo del acuífero cretácico.

Cuando se realizó el sondeo de Fuentes, su nivel fue de 1053.72 msnm (18-10-78) y su ensayo de bombeo dió un caudal de 230 l/s.

Este descenso de niveles, cercano a los 31 m en 17 años, afecta también a todo el acuífero.

El único problema para captar dichas aguas reside en la elevada cota de Villar del Saz de Arcas (1147 msnm), correspondiendo a las calizas aflorantes del área de recarga del acuífero.

En Villar del Saz de Arcas ya se realizó un sondeo que alcanzó los 150 m, de los que se entubaron únicamente los 100 primeros. Dicho sondeo obtuvo un escaso caudal, proveniendo de niveles colgados, y no alcanzó el nivel piezométrico regional.

#### **b)-Calizas jurásicas**

Estas constituyen lo que se podría considerar un acuífero profundo, separado por las margas verdes cenomanienses y las formaciones detríticas del Cretácico Superior. El techo de las calizas se halla en torno a 360 m de profundidad, aunque se puede hallar a más profundidad debido al buzamiento existente debido a los pliegues.

#### **c) Depósitos terciarios**

Denominados en la memoria T<sup>a</sup>, corresponden a pocos niveles de areniscas, cantos y yesos entre las arcillas rojas. Aparecen asociadas fuentes de poco caudal (2425-2-0015) con un caudal de 0.2 l/s (18-01-95).

#### 4.3-Hidroquímica

Los datos que se poseen sobre las aguas del Cretácico Superior (2425-3-0001) están reflejadas en la tabla 2, y muestran unas aguas de facies bicarbonatadas cárnicas, con bajos contenidos en sulfatos y nitratos.

COMPONENTES	2425-3-0001 (16-11-78)	2425-3-0001 (09-11-94)	2425-2-0015 (18-01-95)
Calcio	97	76	332
Magnesio		19.5	24
Sodio	2		1
Potasio	0		1
Cloruros	3		5
Sulfatos	5	9.9	708
Bicarbonatos	265		204
Nitratos	3	8.8	20
Conductividad		455	1340

Tabla 2- Análisis de las captaciones en la zona de Villar del Saz de Arcas (valores iónicos expresados en mg/l y de conductividad en  $\mu\text{S}/\text{cm}$ )

Las aguas subterráneas de la captación mostraban en noviembre de 1978 un agua bicarbonatada cárnea, con una baja conductividad y una concentración baja de nitratos, en torno a 3 mg/l. Esta situación se mantiene en noviembre de 1995, incrementándose algo los nitratos, hasta 9 mg/l.

No presentan tampoco concentraciones de nitritos ni de amonio, aunque sí de fluor, cerca de 0.123 mg/l en noviembre de 1994.

Las aguas asociadas a los depósitos terciarios (2425-2-0015) son de una conductividad elevada ( $1.340 \mu\text{S}/\text{cm}$ ), con unos contenidos el sulfatos altos (708 mg/l), definiéndola como sulfatada cárnea.

## **5.ALTERNATIVAS PARA LA CAPTACION DE AGUAS**

Actualmente la población de Villar del Saz de Arcas tiene cubiertas sus necesidades de abastecimiento, aunque empieza a padecer falta de agua para el abastecimiento en el período estival; además el pozo que explotan (2425-2-0014) ofrece pocas garantías de continuidad debido a que recoge aguas someras.

Para subsanar este problema existen como posibilidades:

**1) Realizar un sondeo en las brechas dolomíticas del Cretácico Superior.**

Esta supone la mejor alternativa, ya que el caudal que se puede obtener posiblemente sea abundante, ya que para Fuentes se explotan 10.5 l/s en la actualidad y el agua será de buena calidad.

Un problema puede suponerlo la profundidad a la que se halle el nivel del acuífero, que en Fuentes fue del orden de 100 m, o 975 msnm, equivalente a realizar un sondeo de una profundidad de 250 m. Posiblemente el nivel piezométrico se hallará en carga, y ascienda hasta los 1.023 msnm, o a unos 130 m de profundidad.

Se recomienda, por último, la realización de un sondeo de 300 m que afecten las dolomías y brechas dolomíticas del Cretácico Superior, deteniendo la ejecución del sondeo al llegar a las margas verdes de la base del Cenomaniano.

El lugar de emplazamiento debe acercarse al núcleo del sinclinal de Fuentes, aunque siempre estará condicionado por la lejanía del núcleo urbano y el incremento de espesor de los materiales del Maestrichtiense al acercarse al eje del núcleo. Estos materiales, debido a la presencia de yesos, pueden empeorar la calidad química del agua.

El sistema de perforación recomendado para atravesar estos materiales es el de rotopercusión con martillo en fondo.

## 6. CARACTERISTICAS DE LA CAPTACIÓN PROPUESTA

### SITUACION:

**Paraje:** En las inmediaciones del núcleo de Villar del Saz de Arcas, a 750 m al Oeste, cerca de la N-320.

**Coordenadas U.T.M.:** X:579650 Y:4420800

**Cota Aproximada:** Z: 1130 (+/-10) m.s.n.m.

**Profundidad:** 300 m.

**Sistema de perforación:** RotoperCUSIÓN.

**Columna litológica prevista:**

0-20	Arcillas, limos y yesos.
20-45	Arcillas versicolores y conglomerados.
45-60	Brechas calizas y margas.
60-160	Brechas dolomíticas.
160-240	Dolomías y margas dolomíticas.
240-290	Dolomías.
290-300	Margas verdes.

**Nivel piezométrico previsto:** 160 m de profundidad.

**Observaciones:** El agua se cortará posiblemente a 180-200 m, ascendiendo el nivel piezométrico por hallarse en carga.

Madrid, enero de 1995

El autor del informe

Vº Bº



Fdo. Vicente Fabregat



A handwritten signature consisting of a series of fluid, sweeping lines.

Fdo. Marc Martínez

## **7. BIBLIOGRAFIA**

*ITGE (1975): Mapa geológico de España E. 1:50.000 "Fuentes" nº635.*


*(1976): Informe sobre las posibilidades de captación de aguas subterráneas para riego en la zona de "Fuentes" (Cuenca).*

*(1994): Informe hidrogeológico para la mejora del abastecimiento público de agua potable a la urbanización del Señorio del Pinar, en el término municipal de Cuenca (Cuenca).*

**ANEXO**


- MAPA GEOLÓGICO**
- MAPA DE SITUACION**
- LEYENDA**
- FICHAS DE INVENTARIO**
- ANALISIS QUIMICOS**

# MAPA GEOLOGICO




E 1:50.000

## **MAPA DE SITUACION**




E 1:50.000

# LEYENDA



fuente  
sondeo propuesto



pozo



sondeo

INSTITUTO GEOLOGICO  
Y MINERO DE ESPAÑAARCHIVO DE PUNTOS  
ACUÍFEROS  
ESTADÍSTICA

Nº de registro ..... 242510001  
 Nº de puntos descritos ..... 01  
 Hoja topográfica 1/50.000 FUENTES  
 Número 24-25(635)

Coordenadas geográficas

X

Y

Coordenadas lambert


X

Y

732186  
10 16592492  
17 24

roquis acotado o mapa detallado

N



Cuenca hidrográfica ..... JUCAR  
 Sistema acuífero MESORÓGICO  
 DEL FLANCO OCC. DE LA  
 IBERICA 18  
 Provincia ..... CUENCA  
 Término municipal ..... TORTOLA  
 Toponimia FTE. DEL PUEBLO

Tipo de perforación ..... 55

## MOTOR

## BOMBA

Trabajos aconsejados por .....

Naturaleza .....

Naturaleza .....

Año de ejecución ..... 56 57 Profundidad .....

Tipo equipo de extracción ..... 58

Capacidad .....

e profundizado el año ..... Profundidad final .....

Potencia ..... 59 61

Marca y tipo .....

Utilización del agua .....

¿Tiene perímetro de protección? .....

71

ABASTECIMIENTO ..... 62

Bibliografía del punto acuífero .....

72

cantidad extraída (Dm³) ..... 120

Documentos intercalados .....

73

Durante ..... 365 días

Entidad que contrata y/o ejecuta la obra .....

74

Modificaciones efectuadas en los datos del punto acuífero .....

Escala de representación ..... 1/50.000

75

Año en que se efectúa la modificación .....

P C I G H

76 80

81

82 83

## DESCRIPCION DE LOS ACUÍFEROS ATRAVESADOS

Número de orden: 84 85

Número de orden: 105 106

Edad Geológica ..... TERCARIO ..... 86 87

Edad Geológica ..... 107 108

Litología ..... CONGLOMERADOS ..... 88 89

Litología ..... 109 110

Profundidad de techo ..... 94 95

Profundidad de techo ..... 115 116

Profundidad de muro ..... 99 103

Profundidad de muro ..... 120 121

Esta interconectado ..... 104

Esta interconectado ..... 125

Nombre y dirección del propietario .....

Nombre y dirección del contratista .....


## MEDIDAS DE NIVEL Y/O CAUDAL

## CORTE GEOLOGICO

Fecha	Altura del agua respecto a la referencia	Caudal m <sup>3</sup> /h	Cota absoluta del agua	Método de medida
19/03/91	1	135	946	Volumétrico (*)
10	1	28.8		
143	148			
09/03/90	1	18		
160	165			

## ENsayos DE BOMBEO

Fecha

Caudal extraido (m<sup>3</sup>/h)

horas


Duración del bombeo

Depresión en m.

Transmisividad (m<sup>2</sup>/seg)

Coeficiente de almacenamiento

Fecha

Caudal extraido (m<sup>3</sup>/h)

horas

Duración del bombeo


Depresión en m.

Transmisividad (m<sup>2</sup>/seg)

Coeficiente de almacenamiento

## DATOS COMPLEMENTARIOS DE SONDEOS DEL P.A.N.U.

Fecha de cesión del sondeo



Resultado del sondeo

Coste de la obra en millones de pts.

Caudal cedido (m<sup>3</sup>/h)

## CARACTERISTICAS TECNICAS

## PERFORACION

## REVESTIMIENTO

DE A	Ø en mm.	OBSERVACIONES	DE A	Ø interior en mm.	espesor en mm.	Naturaleza	OBSERVACIONES
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

OBSERVACIONES: Esta captada para el abastecimiento del pueblo, aunque el consumo es muy escaso. Tiene unas pérdidas estimadas en 1 l/seg. (\*) El caudal medido se refiere al total de los 6 caños.

Instruida por: GEOHECANICA Y AGUAS, S.L. (d. Galán) Fecha 19/3/91





## MEDIDAS DE NIVEL Y/O CAUDAL

## CORTE GEOLOGICO

Fecha	Altura del agua respecto a la referencia m.s.n.m.	Caudal m <sup>3</sup> /h	Cota absoluta del agua	Método de medida
200391	0	300	90	996
70	1	54		Volumétrico Sonda OV
080780	4	18		

## ENsayos DE BOMBEO



## DATOS COMPLEMENTARIOS DE SONDEOS DEL P.A.N.U.

Fecha de cesión del sondeo

239 244

Resultado del sondeo

248

Coste de la obra en millones de pts.

245 247

Caudal cedido (m<sup>3</sup>/h)

249 253

## CARACTERISTICAS TECNICAS

## PERFORACION

## REVESTIMIENTO

DE	A	Ø en m.m.	OBSERVACIONES	DE	A	Ø interior en m.m.	espesor en mm.	Naturaleza	OBSERVACIONES
				0-6	2.000	10		dádrillo	

OBSERVACIONES: Captación mediante pozo para abastecimiento de Áreas. En verano conector de 3/4" C.V. para duplicar el caudal en horas de máxima demanda. Deseando hasta el depósito regula los distintos fuentes en su pleno. Su caudal es constante durante todo el año.

GEOMECHANICA Y AGUAS, S.A. (L. Galán) Fecha 20.3.91


Instruido por:

Nº de registro ..... **242520003**  
 Nº de puntos descritos ..... **01**  
 Hoja topográfica 1/50.000 **FUENTES**  
 Número **24-25 (635)**

Coordenadas geográficas  
X Y

Coordenadas Lambert  
X Y

**742205** **595877**  
10 16 17 24



Cuenca hidrográfica ..... **JUCAR** **68**  
 Sistema acuífero **MESOZOICO**  
**DEL FLANCO OCC. DE LA**  
**IBERICA** **18** **29** **34**  
 Provincia ..... **CUENCA** **33**  
 Termino municipal ..... **FUENTES** **35 36**  
 Toponimia NAC. RÍO MOSCAS **37 39**

Objeto ..... **PROSPECCION AGUAS**  
 Cota ..... **1002** **45**  
 Referencia topográfica **Orilla del río**  
 Naturaleza ..... **HANANTIAL** **3**  
 Profundidad de la obra ..... **47** **52**  
 Nº de horizontes acuíferos atravesados ..... **53 54**

tipo de perforación ..... <b>55</b>	MOTOR	BOMBA
Trabajos aconsejados por .....	Naturaleza .....	Naturaleza .....
Año de ejecución ..... <b>56 57</b> Profundidad .....	Tipo equipo de extracción ..... <b>58</b>	Capacidad .....
Reprofundizado el año ..... Profundidad final .....	Potencia ..... <b>59 61</b>	Marca y tipo .....
Utilización del agua ..... <b>No SE</b>  <b>O.T.I.LIZA</b> ..... <b>O</b>  cantidad extraída (Dm³) ..... <b>11250</b>  Durante ..... <b>365</b> días <b>68 70</b>	¿Tiene perímetro de protección? ..... <b>71</b>  Bibliografía del punto acuífero ..... <b>72</b>  Documentos intercalados ..... <b>73</b>  Entidad que contrata y/o ejecuta la obra ..... <b>74</b>  Escala de representación ..... <b>1:50.000</b> <b>3</b> <b>75</b>  Redes a las que pertenece el punto ..... <b>PCIGH</b>  76 80	81

Modificaciones efectuadas en los datos del punto acuífero ..... **3**  
 Año en que se efectuó la modificación ..... **91** **82 83**

#### DESCRIPCION DE LOS ACUFEROS ATRAVESADOS

número de orden: ..... <b>84</b> <b>85</b>	Número de orden: ..... <b>105</b> <b>106</b>
Edad Geológica <b>CRETACICO SUP.-PALEOGENO</b> <b>30</b> <b>87</b>	Edad Geológica ..... <b>107</b> <b>108</b>
Litología <b>CALIZAS Y MARGAS</b> <b>MARCAL</b> <b>93</b>	Litología ..... <b>114</b>
Profundidad de techo ..... <b>98</b> <b>99</b> <b>98</b>	Profundidad de techo ..... <b>115</b> <b>116</b>
Profundidad de muro ..... <b>99</b> <b>100</b> <b>103</b>	Profundidad de muro ..... <b>120</b> <b>121</b>
Esta interconectado ..... <b>104</b>	Esta interconectado ..... <b>125</b>

Nombre y dirección del propietario .....  
 Nombre y dirección del contratista .....

## MEDIDAS DE NIVEL Y/O CAUDAL

## CORTE GEOLOGICO

Fecha	Altura del agua respecto a la base	Caudal m <sup>3</sup> /h	Cola absoluta del agua	Método de medida
20/03/91	1	180	1002	Estimado
17/10/78	1 143 146 149 150 154 160 165	360	155 156 172 176	

## ENsayos DE BOMBEO

Fecha	177	187
Caudal extraido (m <sup>3</sup> /h)	183	187
Duración del bombeo horas	188 190	minu. 191 192
Depresión en m.	193	197
Transmisividad (m <sup>2</sup> /seg)	198	202
Coeficiente de almacenamiento	203	207

Fecha	208	215
Caudal extraido (m <sup>3</sup> /h)	214	218
Duración del bombeo horas	219 221	minu. 222 223
Depresión en m.	224	228
Transmisividad (m <sup>2</sup> /seg)	229	233
Coeficiente de almacenamiento	234	238

## DATOS COMPLEMENTARIOS DE SONDEOS DEL P.A.N.U.

Fecha de cesión del sondeo	239	244	Resultado del sondeo	240
Coste de la obra en millones de pts.	245	247	Caudal cedido (m <sup>3</sup> /h)	246

## CARACTERISTICAS TECNICAS

PERFORACION			REVESTIMIENTO				
DE A	Ø en m.m.	OBSERVACIONES	DE A	Ø interior 90 m.m.	espesor en m.m.	Naturaleza	OBSERVACIONES
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

OBSERVACIONES Pte. manantial constituye el nacimiento del río Horcas. Normalmente éste solo lleva agua a partir del entorno del Pte. Romana. Se observan surgencias en los cimientos de dicho puente y en las garitas de protección del puente moderno. Actualmente sobre todo más allá de fuente debido al agua de las lluvias. GEOMECHANICA Y AGUAS, S.A. (Luis Galau) Fecha 20/3/91  
Instruido por:

INSTITUTO GEOLOGICO  
Y

MINERO DE ESPAÑA

ARCHIVO DE PUNTOS ACUÍFEROS  
ESTADÍSTICA

Nº de registro

24252008

Nº de puntos descritos

1

Hoja topográfica 1/50.000.

FUENTES

Número 635

Coordenadas geográficas

X  
1° 39' 25"

Y  
39° 57' 03"

Coordenadas Lambert

X  
741355

Y  
599558

Nº Croquis acotado o mapa detallado



Cuenca hidrográfica

JUCAR

08

Sistema acuífero

MESOCOLO DEL FLANCO  
EXCERENTAL DE LAIBERIA

18

Término municipal

FUENTES

Toponimia LAS ZOMAS

Objeto PROSPECCION DE AGUAS

Naturaleza

Sondeo

1

Nº de horizontes acuíferos cruzados

Profundidad de la obra

8800

Referencia topográfica Boca de Sonda Cota MAPA 597500

Fecha	Categoría	Altura del agua respecto a la referencia/caudal	Cota absoluta del agua	Método de medida	Caudal m³/ hora	Duración		Depresión	Fecha
						Horas	Minutos		
18/10/78	1	000							
10/12/81	0	084	974,16	Sonda					
29/03/82	0	082	974,18	Sonda					

Transmisióñifed

Se hacen medidas periódicas de nivel?

Coeff. de almacenamiento

1

1

Utilización del agua

I Edad Geológica:

II Edad geológica:

Cantidad extraída (Dm³)

Número de orden:

1

Dureza

Durante días

Litología:

2

Indice S.A.R

Tipo equipo de extracción

Profundidad techo

Residuo seco

Naturaleza

Profundidad muro

Temperatura °C

Potencia

Aislado?

MOTOR

BOMBA

Año de ejecución

78

Profundidad

Naturaleza

Naturaleza

Reprofundizado el año

Profundidad final

Capacidad

Marco y tipo

Modo de perforación

Trabajos aconsejados por

Nombre y dirección del contratista Propiedad en 1978 IRYDA

OBSERVACIONES: Cartaron la tubería que sobresalía del muelle de la superficie y el nivel piezométrico está a la altura de la tubería. El agujero de la perforación está a la altura del terreno y es muy difícil encontrarlo. En este último año ha bajado el nivel que el muelle ha bajado de 60 cm. Esta totalmente desbordada.

FECHA DE LA MEDIDA 10/8/91

EL PUERTO



INSTITUTO GEOLOGICO  
Y  
MINERO DE ESPAÑA

ARCHIVO DE PUNTOS ACUÍFEROS  
ESTADÍSTICA

Nº de registro

24253006

Nº de puntos descritos

1

Hoja topográfica 1/50.000.

Fuentes

Número 635

Coordenadas geográficas

X 140° 50' Y 39° 56' 38"


Coordenadas lambert

X Y

743453

595130

Croquis o catedado o mapa detallado



Cuenca hidrográfica

JUCAR

08

Sistema acuífero

MESOZOICO DEL FLANCO OCCIDENTAL DE LA IBERIA 18

Término municipal

Fuentes

Toponimia La Huercilla  
B.C. San Juan

Objeto PROSPECCION DE AGUAS

Sondeo

1

Nº de horizontes acuíferos atravesados

Profundidad de la obra

195

Referencia topográfica Fondo de traba

Cota Mapeo

1075

Fecha	Surgencia	Altura del agua respecto a la referencia/caudal	Cota absoluta del agua	Método de medida	Caudal m <sup>3</sup> / hora	Duración		Depresión	Fecha
						Horas	Minutos		
18/10/78	0	2128	1053,72		792				
10/02/80	0	2267	1052,33	Sonda					
10/12/81	0	4274	1032,76	Sonda					
10/3/82	0	41,87	1033,17	Sonda					
18/1/95	0	51,59							

Se hacen medidas periódicas de nivel?

1

Utilización del agua

Abastecimiento

Cantidad extraída (Dm<sup>3</sup>)

50

Durante \_\_\_\_\_ días

I Edad Geológica:

CRETAICO SUPERIOR 22

Número de orden:

1

Litología:

DOLOMITA

Profundidad techo

50

Profundidad muro

50

Aislado?

II Edad geológica:

Número de orden:

1

Duración:

10 10

Litología:

2

Profundidad techo

50

Profundidad muro

50

Indice S.A.R.

Residuo seco

100

Temperatura °C

MOTOR

Naturaleza eléctrica

Potencia 25

Tipo equipo de extracción

BOMBA

Naturaleza Sumergible

Capacidad 10'5 l/s

Marca y tipo

Año de ejecución 2/2/1978

Profundidad 195

Reprofundizado el año

Profundidad final

Modo de perforación

Percusión

Trabajos recomendados por

IRYDA (propietario)

Nombre y dirección del contratista

TERMINIO MUNICIPAL

018191

REPARTIMENTO DE ENERGIA P.G.C. 24

EL PUNTO

ENTREGA DE P.D.B. 100

100 DE LA MODIFICACION

OBSERVACIONES Perforación realizada por el IRYDA (2/2/78) con W - Poco S-32. Entrada en rajada del 18/10/78 al 192 m. datos del 18/10/78 Adar, Valencia.

El 10/2/80 el sondeo está abandonado, sin montar. En el 81 el sondeo sigue sin montar. También en el 82

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Bibliografía de documentos originales

### Intercalados

Orchestrator, instructor, I.G.M.E.

Provincia CUENCA

## **Escola de representació**

Instruido por: ADARO

J. Salazar 181 10, 178

Controlado por **INTECSA**

C. Sanchez 10 12 21  
10 3 82

## CORTE GEOLOGICO

## **ANALISIS QUIMICO**

	ida	meq/l	mg/l	ida	meq/l	mg/l
0-7 Deposito de rumblo. Arcillas margasas y finas - arenazo con cantos calizos	Ca ++			Cl -		
7-30 Calizas y calizas dolomíticas.	Mg ++			SO4 =		
3-46 Calizas de grano fino	Na +			CO3H -		
46-52 Calizas de grano fino microcristalinas de color oscuro con recristalización de caliza	K +			CO3 =		
52-56 Sin muestra						
56-60 Calizas de grano fino beige con algún fragmento de roca volcánica con una cementación calcárea marcada.						
60-66 Sin muestra						
66-78 Calizas dolomíticas (arenadas Colonia Sip)	SAR			R.S a 150°C		
78-82 Calizas caliz beige						
83-98 Sin muestra				Nº de análisis		
98-101 Calizas grano fino	Dureza			de fecha	1	1
101-108 Sin muestra						
102-111 Calizas dolomíticas arenosas (Colonia Sip)						
111-114 Sin muestra						
114-135 Calizas dolomíticas arenosas	Referencia al archivo de origen					
135-146 Sin muestra						
144-148 Calizas dolomíticas						
148-153 Margas de color pardo a crema	O B S E R V A C I O N E S					
153-157 Calizas dolomíticas	Continuación corte geológico:					
157-159 Calizas recristalizadas beige, vistosa, rocosa	162-171 Margas plásticas de color beige rocosa a pardo					
157-163 Margas beige a amarillentas	171-175 Sin muestra					
163-165 Margas de color pardo con delfugos, calizas	175-178 Calizas dolomíticas, recristalizadas en grano					
165-166 Arcilla plástica verde	rocoso de color beige					
166-167 Margas beige con zonas blanquecinas y verdosas						
167-168 Arcillas de arena fino a medio	179-195 Sin muestra					

**INSTITUTO GEOLOGICO  
Y  
MINERO DE ESPAÑA**

ARCHIVO DE PUNTOS ACUÍFEROS  
ESTADÍSTICA

Nº de registro **24252014**

Nº de puntos descritos **1**

Hoja topográfica **1/50.000.**

**Fuentes**

Número **635**

Coordenadas geográficas

**1° 36' 46" X 39° 55' 57" Y**

Coordenadas lambert

**X 737691 Y 593760**

Croquis oceitado o mapa detallado

Cuenca hidrográfica

**JUCAR 08**


Sistema acuífero

**MESOZOICO DEL FLANCO  
SUDOESTE ALTA DE LAIBERIA 18**

Término municipal

**Villar del Saz de Arcas**

Toponimia **Lk. del pueblo**



Referencia topográfica

**El lezama**

Cota **1130**

**Mapa**

Fecha	Surgencia	Altura del agua respecto a la referencia/caudal	Cota absoluta del agua	Método de medida	Caudal m³/ hora	Duración		Depresión	Fecha
						Horas	Minutos		
09/07/80	0	250	11275	Sonda					
17/01/95		302	11269	Sonda					

Transmisividad

Se hacen medidas periódicas de nivel?

Coeff. de almacenamiento

Utilización del agua

Abastecimiento

I  
Edad Geológica:

II Edad geológico:

Durada

Cantidad extraída (Dm³)

Número de orden:

Indice S.A.R.

Durante **30** días

Litología

Residuo seco

Profundidad techo

Temperatura °C

Profundidad muro

Alislado?

MOTOR

BOMBA

Año de ejecución

Profundidad

Naturaleza **eléctrico**

Naturaleza

Reprofundizado el año

Profundidad final

Potencia **45-45**

Capacidad

Modo de perforación

Tipo equipo de extracción **10**

Marca y tipo

Trabajos aconsejados por

Nombre y dirección del contratista

TERMINO MUNICIPAL

**905**

REGISTRO DE PERTENECIA P.C.I.G.H.

OBSERVACIONES Es la fuente de abastecimiento del pueblo. No tienen agua en las casas. Donde existía el manantial excavaron 3,40,5 m de profundidad y conducen el agua a un depósito de donde se suministra el caudal es pequeño; al lado existe otra fuente de las mismas características con un caudal de 1,2 l/s, pero que no la utilizan por decir que el agua es mala. Así pues entre las dos están dando unos 1,8 l/s

## CARACTERISTICAS TECNICAS

#### Bibliografia de documentos originales

**Intercalados:** \_\_\_\_\_

Organismo instructor I. G. M. E.

Provincia. CUENCA

Escala de representación.....

Instruido por: \_\_\_\_\_

Controlado por: INTECSA

C. Sanday a 917180

## CORTE GEOLOGICO

## **ANALISIS QUÍMICO**

ión	meq/l	mg/l
$\text{Ca}^{++}$		
$\text{Mg}^{++}$		
$\text{Na}^+$		
$\text{K}^+$		

ión	meq/l	mg/l
Cl <sup>-</sup>		
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>		
CO <sub>3</sub> H <sup>-</sup>		
CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>		

**SAR**.....

R.S @ ISO °C

#### **During**

Nº de enigmas.

Referencia el archivo de origen.

## O B S E R V A C I O N E S .



Instituto Tecnológico  
GeoMinero de España

**ARCHIVO DE PUNTOS  
ACUÍFEROS  
ESTADÍSTICA**

Nº de registro ..... 242520013  
Nº de puntos descritos ..... 25 26  
Hoja topográfica 1/50.000 Fuentes .....  
Número ..... 635

Coordenadas geográficas

X Y


Coordenadas Lambert

X Y

738650 599500  
10 16 - 17 24

Croquis acotado o mapa detallado

Atravesada



Cuenca hidrográfica ..... JUCAR

Sistema acuífero UVI.17. Serranía  
de Cuenca

Provincia Cuenca

Término municipal Arcas del  
Villar

Toponimia Fuente Jiménez

27 28  
29 34  
35 36  
39

Objeto .....

Cota .....

Referencia topográfica ..... nivel suelo

Naturaleza ..... mineral

Profundidad de la obra .....

Nº de horizontes acuíferos atravesados .....

Tipo de perforación ..... 55

MOTOR

BOMBA

Trabajos aconsejados por .....

Naturaleza .....

Naturaleza .....

Año de ejecución ..... 56 57 Profundidad .....

Tipo equipo de extracción .....

Capacidad .....

Reprofundizado el año ..... Profundidad final .....

Potencia .....

Marca y tipo .....

Utilización del agua .....

¿Tiene perímetro de protección? .....

NO

71

62

Bibliografía del punto acuífero .....

72

Documentos intercalados .....

73

Entidad que contrata y/o ejecuta la obra .....

74

Escala de representación .....

75

Redes a las que pertenece el punto .....

P C I G H

Durante ..... 63 67 días

76 80

Modificaciones efectuadas en los datos del punto acuífero .....

81

Año en que se efectuó la modificación .....

82 83

**DESCRIPCION DE LOS ACUÍFEROS ATRAVESADOS**

Número de orden ..... 84 85

Número de orden ..... 105 106

Edad Geológica ..... Paleoceno

Edad Geológica ..... 107 108

Litología ..... yesos blancos

Litología ..... 109 114

Profundidad de techo ..... 88 89

Profundidad de techo ..... 115 119

Profundidad de muro ..... 99 100

Profundidad de muro ..... 120 124

Este interconectado ..... 104

Este interconectado ..... 125

Nombre y dirección del propietario .....

Nombre y dirección del contratista .....


## MEDIDAS DE NIVEL Y/O CAUDAL

## CORTE GEOLOGICO

Fecha	Surgencia	Altura del agua respecto a la referencia	Caudal m <sup>3</sup> /h	Cota absoluta del agua	Método de medida
17/1/95	1	131	0.7		Cubo
26	132	133 137	136	142	
43	148	149 150 154	156	159	
160	165	166 167 171	172	176	

## ENsayos DE BOMBEO

Fecha

Caudal extraido (m<sup>3</sup>/h)

horas

Duración del bombeo


minu.

Depresión en m.

Transmisividad (m<sup>2</sup>/seg)

Coeficiente de almacenamiento

Fecha

Caudal extraido (m<sup>3</sup>/h)

horas

Duración del bombeo

minu.

Depresión en m.

Transmisividad (m<sup>2</sup>/seg)

Coeficiente de almacenamiento

## DATOS COMPLEMENTARIOS DE SONDEOS DEL P.A.N.U.

Fecha de cesión del sondeo



Resultado del sondeo



Coste de la obra en millones de pts.

Caudal cedido (m<sup>3</sup>/h)

## CARACTERISTICAS TECNICAS

## PERFORACION

## REVESTIMIENTO

DE	A	Ø mm.	OBSERVACIONES	DE	A	Ø interior mm.	espesor mm.	Naturaleza	OBSERVACIONES
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

OBSERVACIONES Q(17/1/95): 0.2 l/s

Instruido por:

Miguel Martínez

Fecha 19/1/95

**ARCHIVO DE PUNTOS  
ACUÍFEROS  
ESTADÍSTICA**

Nº de registro ..... 242520016  
 Nº de puntos descritos ..... 25 26  
 Hoja topográfica 1/50.000. Fuentes  
 Número. 635

Coordenadas geográficas

Coordenadas Lambert

X 737700 Y 593750  
 10 16 17 24



Cuenca hidrográfica ..... L.CAR  
 Sistema acuífero ..... L.M. 17. SERTANIA  
 de Cuenca  
 Provincia ..... Cuenca  
 Término municipal ..... Arcas del  
 Villar  
 Toponimia ..... 35 36  
 37 39

Objeto ..... Prospección aguas

Cota ..... 1120 46 45

Referencia topográfica

Naturaleza ..... sondeo

Profundidad de la obra ..... 150 47 52

Nº de horizontes acuíferos atravesados ..... 53 54

Tipo de perforación ..... Rotopercusión 55

MOTOR

BOMBA

Trabajos aconsejados por ..... Diputación Prov. Cuenca

Naturaleza

Naturaleza

Año de ejecución ..... 94 56 57 Profundidad ..... 150

Tipo equipo de extracción 58

Capacidad

Reprofundizado el año ..... Profundidad final

Potencia

Marca y tipo

Utilización del agua ..... No

¿Tiene perímetro de protección?

71

Se emplea ..... 62

Bibliografía del punto acuífero

72

Cantidad extraída (Dm³) ..... 63 67

Documentos intercalados

73

Durante ..... 68 70 días

Entidad que contrata y/o ejecuta la obra

74

Redes a las que pertenece el punto

75

P.C.I.G.H.

76 78

Modificaciones efectuadas en los datos del punto acuífero

81

Año en que se efectuó la modificación

82 83

#### DESCRIPCION DE LOS ACUÍFEROS ATRAVESADOS

Número de orden: ..... 84 85

Número de orden: ..... 105 106

Edad Geológica ..... 86 87

Edad Geológica ..... 107 108

Litología ..... 88 89 90 91 92 93

Litología ..... 109 110 111 112 113 114

Profundidad de techo ..... 94 95 96

Profundidad de techo ..... 115 116 117

Profundidad de muro ..... 99 100 101 102 103

Profundidad de muro ..... 120 121 122 123 124

Esta interconectada ..... 104

Esta interconectada ..... 125

Nombre y dirección del propietario ..... Ayuntamiento. Arcas del Villar, pedanía  
 de Villar del Saz de Arcas

Nombre y dirección del contratista ..... Sondeos Carretero

## MEDIDAS DE NIVEL Y/O CAUDAL

## CORTE GEOLOGICO

Fecha	Surgencia	Altura del agua respecto a la referencia	Caudal m <sup>3</sup> /h	Cota absoluta del agua	Método de medida
126	131	132	133	137	
143	148	149	150	154	
60	165	166	167	171	
			172	176	

## ENSAJOS DE BOMBEO


Fecha	177	182
Caudal extraido (m <sup>3</sup> /h)	183	187
Duración del bombeo	horas	188 190 minu.
Depresión en m.	193	197
Transmisividad (m <sup>2</sup> /seg)	198	202
Coefficiente de almacenamiento	203	207

Fecha	208	213
Caudal extraido (m <sup>3</sup> /h)	214	218
Duración del bombeo	horas	219 221 minu.
Depresión en m.	224	228
Transmisividad (m <sup>2</sup> /seg)	229	233
Coefficiente de almacenamiento	234	238

## DATOS COMPLEMENTARIOS DE SONDEOS DEL P.A.N.U.

Fecha de cesión del sondeo	239	244
Coste de la obra en millones de pts.	245	247

Resultado del sondeo

Caudal cedido (m<sup>3</sup>/h)

## CARACTERISTICAS TECNICAS

PERFORACION			REVESTIMIENTO					
DE	A	OBSERVACIONES	DE	A	Ø interior en mm.	espesor en mm.	Naturaleza	OBSERVACIONES
0-150	220		0-100	180			Chapa	Rejilla en los tramos
								15'5-16'
								34-50 68-67,
								79-88

OBSERVACIONES: Corte agua a 40m y 80m. Se equipó el tubo bombearon menos de 0'5 l/s, por lo que se instalo. No hay nivel.

Instruido por

Mare Martinez

fecha 20/11/95



## ANALISIS DE AGUA PARA RIEGOS

Núm. de laboratorio: 34.529

Procedencia y descripción de la muestra: Adaro - 2425/3/col. Sondeo de Fuentes  
(Cusco)

	mejilitro	Gramomejilitro
Residuo seco a 105° C.....	11,2	0,265
Cloro (Cl <sup>-</sup> ) .....	0,1	0,003
Carbónico (CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> ).....	0	0
Bicarbónico (CO <sub>3</sub> H <sup>+</sup> ).....	5,2	0,317
Sulfúrico (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) .....	0,1	0,005
Calcio más magnesio (Ca <sup>++</sup> + Mg <sup>++</sup> ).....	5,5	0,097
Sodio (Na <sup>+</sup> ).....	0,1	0,002
Potasio (K <sup>+</sup> ) .....	0	0
Calcio (Ca <sup>++</sup> ) .....	3,9	0,073
Boro .....	0	0
Nitratos. No contiene. Nitrógeno de nitratos- 0,2	0,003	
Conductividad eléctrica a 25° C en micromhos/cm ...	490	
pH.....	7,40	
Indice de Scott .....	680,0	
SAR .....	0,06	
Carbonato sódico residual .....	-	
Razón Ca/Mg .....	2,4	
Clasificación .....	CG-31-22	

INFORME: apto

Madrid, a 16 Noviembre 1974  
El Jefe de la Sección,

## CONSEJERÍA DE SANIDAD

## BOLETÍN DE ANÁLISIS

PROVINCIA : CUENCA  
 REMITENTE : MEDIO AMBIENTE  
 DOMICILIO : GENERAL FANJUL 3 Y 5  
 PUNTO DE MUESTRA : RED  
 FECHA DE RECOGIDA DE MUESTRA : 09/11/94  
 CENTRO DE ANÁLISIS : DELEGACIÓN CÓLIMA  
 TIPO DE ANÁLISIS : COMPLEJO

## CARACTERES ORGANOLEPTICOS

OLOR, UMBRAL	(NO APRECIABLE)	0,80
SABOR, UMBRAL	(NO APRECIABLE)	0,50
COLOR, mg (Pt, Co)/l	0,00	0,00
TURVIDEZ (UNF)	0,50	0,50
CARACTERES FÍSICO-QUÍMICO		
TEMPERATURA GRANDE C	7,80	123,6
PH	7,80	
CONDUTIVIDAD (micro S cm <sup>-1</sup> ) (20 C)	455,20	
SULFATOS (mg/l SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )	9,90	
CLORUROS (mg/l Cl <sup>-</sup> )		
CALCIO (mg/l Ca <sup>++</sup> )	76,00	
MAGNESIO (mg/l Mg <sup>++</sup> )	19,50	0 = NO SE DETECTA/NO SE AISLA
SODIO (mg/l Na)		
POTASIO (mg/l K)		
ALUMINIO (mg/l Al <sup>+++</sup> )		
DUREZA TOTAL (mg/l Ca)	108,00	
RESIDUO SECO (mg/l 180 C)		
CLORO RESIDUAL (mg/l CL)		

## OBSERVACIONES

BACTERIAS AEROBIAS TOTALES A 37 C	INC.
BACTERIAS AEROBIAS TOTALES A 22 C	INC.
CONCENTRACIONES DE SUSTANCIAS	INC.
CONCENTRACIONES DE METAL	INC.
ESTEROCOCOS FÉCALES (MF/NMP/100 ml)	0
CLOSTRIDIUM SULFITO REDUCTORES (20 ml)	0

## TABLA DE CONTENIDO DE PARÁMETROS


## ANALIZADOS EN AGUA POTABLE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 15/11/94

EL PRESENTE BOLETÍN SOLAMENTE SERÁ UNA REFERENCIA ANALÍTICA.

ANALISTA FÍSICO-QUÍMICO

ANALISTAS DURANTE 10 AÑOS



V. E. JEF. DE LABORATORIO





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE  
INGENIEROS DE MINAS

UNIDAD DOCENTE DE  
AMPLIACIÓN DE QUÍMICA Y ANÁLISIS

Ríos Rosas, 21  
28003 - MADRID

INSTITUTO TECNOLÓGICO  
GEOMINERO DE ESPAÑA

ANALISIS DE AGUAS

REFERENCIA LABORATORIO: 3.547

REFERENCIA MUESTRA: 0015

Nº DE REGISTRO: 2425-2

FECHA DE TOMA:

FECHA DE ANALISIS: 16-20/02/95

D.Q.O. (mg O <sub>2</sub> /l) .....	0,8
Cl <sup>-</sup> (mg/l) .....	5
SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> (mg/l) .....	708
HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l) .....	204
CO <sub>3</sub> <sup>=</sup> (mg/l) .....	0
NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l) .....	20
Na <sup>+</sup> (mg/l) .....	1
Mg <sup>++</sup> (mg/l) .....	24
Ca <sup>++</sup> (mg/l) .....	332
K <sup>+</sup> (mg/l) .....	1
pH (25 °C) .....	7,6
CONDUCTIVIDAD (μS/cm a 20 °C) :	1.340
NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> (mg/l) .....	0
NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (mg/l) .....	0,10
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (mg/l) .....	0,20
SiO <sub>2</sub> (mg/l) .....	13,0

Madrid, 14 de Febrero de 1.995

Fdo.: Ramón Alcántara Pedreira