

INFORME FINAL DEL SONDEO PERFORADO PARA EL ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CASTILLO-ALBARAÑEZ (CUENCA)

Marzo 1994

35248



SECRETARIA GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Sondeo: Castillo-Albarañez

Término Municipal: Castillo-Albarañez

Provincia: Cuenca

Método/Sonda: Percusión/ V - P 400

Contratista: CORAGUA S.A.

SITUACIÓN

Hoja topográfica: 586 Gascueña

Número hoja/octante: 2323/2

Cota Aproximada: X=551125 Y=4461700 870 (+/-10) m.s.n.m.

Profundidad: 76,00 m.

Profundidad del agua: 19,40 m. (25.03.94)

Referencias geográficas: Paraje "El Guijarral"

Nivel piezométrico: 850,60 (+/-10) m.s.n.m.

Acceso: Por la carretera local con dirección a

Olmedilla de Eliz a 1 km al Oeste de la

localidad.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

- 1.1.-Objetivo.
- 1.2.-Construcción.

2.SITUACIÓN

3. EJECUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

- 3.1.-Consideraciones constructivas.
- 3.2.-Perfil litológico.
- 3.3.-Consideraciones hidrogeológicas.
- 3.4.-Acondicionamiento de la obra.
- 3.5.-Resultados del ensayo de bombeo.

4.RESULTADOS OBTENIDOS

<u>ANEXO</u>

- -MAPA DE SITUACIÓN
- -ESQUEMA DEL SONDEO
- -ENSAYO DE BOMBEO
- -ANÁLISIS QUÍMICO
- -FICHA DE INVENTARIO

1. INTRODUCCIÓN

Dentro del convenio de asistencia técnica suscrito entre el Instituto Tecnológico Geominero de España (I.T.G.E.) y la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, en Febrero de 1994 se redactó el "Informe Técnico para la mejora del abastecimiento público de agua potable a la localidad de Castillo-Albarañez (Cuenca)", en el que se recomendaba, de acuerdo con las características geológicas e hidrogeológicas descritas en el informe, la perforación de un sondeo.

1.1.-Objetivo

El objetivo del sondeo ha sido la captación de aguas subterráneas de los niveles acuíferos detríticos terciarios en las proximidades del núcleo urbano, para satisfacer la demanda de agua potable de la localidad de Castillo-Albarañez.

Para ello se perforó un sondeo a 1 km al Oeste de la localidad, en el paraje "El Guijarral", con el fin de atravesar niveles acuíferos detríticos. Este sondeo aportó un caudal de 0,70 l/s, aforado mediante un ensayo de bombeo de 24 horas de duración.

1.2.-Construcción

El sondeo se perforó por el sistema de percusión, finalizando las obras de perforación en marzo de 1994.

Una vez finalizadas las obras, acondicionado el sondeo y aforada la captación, se duda sobre la posibilidad de incorporar su caudal a la red general de abastecimiento de agua potable a la localidad de Castillo-Albarañez, debido a la mala calidad que presenta el agua.

2.SITUACIÓN

El sondeo se sitúa a 1 km al Oeste de la localidad de Castillo-Albarañez, en el paraje denominado "El Guijarral".

Esta ubicación se corresponde con un punto de la hoja nº 586 "Gascueña" del mapa topográfico nacional escala 1:50.000, de coordenadas U.T.M. X= 551125 Y= 4461700 y una cota aproximada de 870 (+/- 10) m.s.n.m.

3. EJECUCION Y CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

3.1.-Consideraciones constructivas

El sondeo se perforó por el sistema de percusión, empezando el 7 de marzo de 1994, alcanzándose una profundidad de 76 m y finalizando los trabajos de perforación el 26 del mismo mes.

3.2.-Perfil litológico

De acuerdo con el informe técnico realizado, los materiales atravesados en el sondeo se corresponden con niveles detríticos terciarios según la siguiente columna:

- 0- 3 m Arcilla amarillenta.
- 3- 6 m Arcilla roja.
- 6- 11 m Arcilla marrón oscura.
- 11- 13 m Arcilla roja.
- 13- 16 m Arcilla marrón, limosa.
- 16-23 m Arena marrón, grano medio.
- 23- 24 m Arena silícea de grano grueso a muy grueso.
- 24- 29 m Arcilla marrón.
- 29- 32 m Arcilla roja con nivelillos de yeso microcristalino.
- 32- 34 m Arcilla verde con nivelillos de yeso microcristalino.
- 34- 38 m Arcilla roja con yeso.
- 38- 44 m Arcilla marrón, arenosa con niveles de gravas y arenas.
- 44- 45 m Arena, grano medio con matriz arcillosa.
- 45- 47 m Gravas con matriz arcillosa.
- 47-51 m Arcilla marrón rojiza con cantos dispersos.

51- 76 m Alternancia de:

- Arcilla roja con niveles blancos de yeso microcristalino.
- Arcillas verdosas.
- A partir del metro 65 los yesos son muy abundantes.

3.3.-Consideraciones hidrogeológicas

Desde el punto de vista hidrogeológico el sondeo afecta a niveles acuíferos detríticos terciarios, del Sistema acuífero nº18 "Mesozoico del flanco occidental de la Ibérica", al Oeste de la Sierra de Bascuñana, dentro de la Cuenca del Tajo.

3.4.-Acondicionamiento de la obra

El sondeo se realizó a percusión alcanzando una profundidad de 76 m con un diámetro de 550-500 mm. Este sondeo fue lodado de 55 a 76 m y posteriormente entubado de 0 a 54 m con tubería ciega y tubería filtro, ambas de 300 mm de diámetro, en los niveles de arenas y gravas situados en los tramos 22-24 m y 44-48 m. Posteriormente fue engravillado el anular y se finalizó cementando la boca del sondeo y el fondo del mismo, entre el metro 54 y 55.

3.5.-Resultados del ensayo de bombeo

El ensayo se hizo con un caudal de 0,50 l/s durante 8 h, descendiendo el nivel dinámico a 21,14 m. Debido a que el agua salía turbia se aumentó el caudal a 1 l/s durante 4 h hasta que el agua salió limpia, produciéndose un descenso del nivel hasta 48,56 m. A consecuencia de esta bajada tan acusada se redujo el caudal a 0,70 l/s durante otras 10 h. y estabilizándose el nivel dinámico a 45,40 m de profundidad.

Por consiguiente y de acuerdo con este ensayo de bombeo efectuado por la misma empresa que realizó el sondeo (CORAGUA S.A.) se determina que el caudal aconsejable de explotación es de 0,50 l/s.

4.RESULTADOS OBTENIDOS

El objetivo de este sondeo ha sido la captación de agua subterránea de los niveles acuíferos detríticos terciarios.

El caudal necesario para abastecer a la población de Castillo-Albarañez se estima en 0,5 l/s, para una población máxima de 200 habitantes en periodos vacacionales y suponiendo una dotación de 200 l/hab/día.

Una vez finalizadas las obras y realizado el correspondiente ensayo de bombeo, se considera que de mantenerse las condiciones y el caudal recomendado de explotación (0,50 l/s), las necesidades actuales de agua potable para la localidad de Castillo-Albarañez quedan satisfechas.

Por otra parte según los análisis realizados por el ITGE a las muestra de agua tomada durante el ensayo de bombeo, el agua presenta una mala calidad desde el punto de vista de los caracteres físico-químicos, superando la concentración admitida en sulfatos y nitratos.

Madrid, Marzo 1994

Autor del informe

17º Rº


Fdo. Pedro Delgado Arenas

Fdo. Vicente Fabregat

ANEXOS

- -MAPA DE SITUACIÓN
- -ESQUEMA DEL SONDEO
- -ENSAYO DE BOMBEO
- -ANÁLISIS QUÍMICO
- -FICHA DE INVENTARIO

MAPA DE SITUACION



LEYENDA

Sondeo realizado

SONDEO CASTILLO-ALBARAÑEZ

EDAD | FORM | DESCRIPCION LITOLOGICA | COLUMNA| PROFITUBERIA| OBSERVACIONES DATOS (mm) (m) X (UTM) = 551125Y (UTM)= 4461700 z = 870 mArcilla amarilla Arcilla roja Arcilla marrón os cura 11 13 Arcilla roja Arcilla limosa 16 SITUACION DEL SONDEO Arena marrón de grano medio 23 24 Arena grano Arcilla marron 29 Arcilla roja Niveles de yeso 32 34 Arcilla verde Niveles de yeso Arcilla roja con _ ^ -38 Arcilla marrón, a Niveles de grava renosa 44 45 47 Arena Grava Matriz arcillosa Arcilla marrón ESCALA 1:50.000 rojiza 51 Alternancia de arcilla roja con yeso y arcillas verdosas. A partir del me-ENSAYO DE BOMBEO tro 65 los yesos abundan ^<u>~~</u>~ 76 ANALISIS QUIMICO PERFORACION

b

PARTE DE BOMBEO



CORAGUA, S. A.

PERFORACIONES, SONDEOS, AFOROS Y DESARROLLOS

1: 25-3-94 3: Marzo. 3: 1.994

POZO: Nº 1 Castillo Albarañez
PROPIETARIO: Exma. Dipt con Cuenca

PROF. POZO: Entbdo 54 m 9 E: 300 mm.

BOMBA TIPO: Grunfus

-E. 19 40 ноток: 6 CV. 380.

PROVINCIA: CUENCA

I.H. Castillo Albarañez.

Hoja n.º _

COTA:

M1010: Hurtado

COMPROBÓ:

■(, – L ,	19 40		MOTOR:	0 (1	7. 380	<u> </u>			co	MPROBO:				
		0 M B	E 0 S.			<u>.</u>		8 O M B	ε O S.			REC	UPERAC	ION.
	 	7:	Prof. del	Caudal		fecha.	Hoss	1:	Prof.del	Caudal	Descen	7:	Prof.del	Recupe
ha.	Hora.	Tiempo.	Agua (metros)	l/seq.	en (mtcs)	recna.	пога.	liempo	Agua (metros)	1/000	so.en (mtrs)	Tiempo	Agua (mtrs)	ación (mtrs)
			(MECTOS)	1/3Ey.	(#CF5)				(metros)	1/5eg.	(MCFS)		(mt/S)	(MC/S)
-3-	94 8		19 '40					7'5.h.	21 13	0′5	0 01		45140	
		1'	19 '80	0 '5	0 '40			8.h.	21 14	11	0.01	1 '	44 '91	0'49
•		2.	19 '90	0 '5	0 10	agua co	n	8'5.h.	24 '30	1	3 16	2 '	44 '66	0 '25
	1	3*	19195	"	0 '05	color		9.h.	27'47	1	3 17	3 *	44 43	0 '23
		4.	20	"	0 05			10.h.	<i>35 *54</i>	1	8 07	4.	44 13	0 ' 30
-		5'	<i>20 '06</i>	"	0 06	Agua		11.h.	41 '28	1	5.66	5'	43 '82	0'31
	1	6.	20 10	"	0 04	limpia		12.h.	46 '36	1	5 08	6.	43 154	0 28
	_	7.	20 12	"	0 02			14.h.	48 ′56	0.60	2 120	7 *	43 '20	0 ′ 34
	1	8.	20 15	"	0.03			16.h.	46 185	0 160	-1 '71	8 *	<i>421</i> 89	0-31
		10.	20.16	"		<i>2</i> 6-3-94		18.h.	45 70	0.160	-1 15	9 ,	42 - 56	0.33
<u> </u>			20 18	"	0 02			20.h.	45 40	0.70	-0.30	10'	42 22	0 134
	1	12*	20 '23	"	0 05	" " '		22.h.	45 40	0.70	0	12'	41 '56	0.66
	<u> </u>	14"	20127	"	0.04	11 11 1	•	26.h.	745 140	0 - 70	0	14"	40 '89	0'67
		16*	20 128	"	0.01							16'	40 '22	0.67
		18'	20 130	"	0.02	-		28.h.				18'	39 '54	0 '68
<u> </u>	-	20.	20 °33		0.03			30.h.				20.	38 '85	0'69
-	- 	22.	20 136	"	0.03			32.h.				22'	38 19	0.66
	-	26 *	20138	11	0.02			34.h.				26'	37 '53 36 '98	0°66 0°55
L —	+	28.	20 '40 20 '41	",	0 O2 0 O1			38.h.				281	36 47	0'51
	1	30,	20 41 20 42	"	0 01			40.h:		-		30 •	35 192	0'55
· —		35'	20 42	"	0 02			42.h.				351	34 130	1 62
"	,	40 '	20 44	11	0 03			44.h.				40.	32 71	1 '59
ia	limpia	50'	20 '52	11	0 07			46.h.			,	45	31 23	1 48
- =	1 h.	90,	20 57	"	0 '05			48.h.	I			60.	27 10	4'13
- —		75*	20 65	"	0.08	<u> </u>		50.h.				75°	24 '80	2'30
- "	,	90,	20 '74	11	0 06			54.h.				90'	21 '90	2'90
		105'	20 76	11	0 705			58.h.				1051	19 '84	2 06
	2 h.	120*	20 180	11	0 04			62.h.				120'		
		135'	20 184	"	0 '04			66.h.				135		
"	,	1501	20 187	11	0 03			70.h.				150		
		165'	20 '89	11	0 02			74.h.				165*		
		180'	20 *91	11	0.02			78.h.				180 4		
		210'	<i>2</i> 0 ′93	"	0 02			82.h.			·	210		
_	4 h.	240 '	<i>2</i> 0 ′96	"	0 03			86.h.				240		
L <u>"</u>	-1'	270	21 '01	"	0 05			90.h.				270		
-	5 h.	300,	21 '02	"	0 01		 -	94.h.				300,		
"	<u> </u>	6.h	21 '04	"	0 03			98.h. 100.h.				6.h.		
<u> </u>	ľ	6'5.h	21 '08		0 04			100.11.			<u>-</u>	7.h.		
"		7.h.	21 12		0 04							8.h.		
						<u> </u>								

. 7 -	
.*.5	Instituto Tecnológico
72	GeoMinero de España

De Laboratorio... AGUAS a División de Aguas Subterráneas Referencia de envio (Ident. de la muestro) C. N. BARAÑE

Profundidad de la toma de muestras en metros

_			

	INFORME DE DETERMINACIO	NES REALIZADAS		Fecha de entrega a Laborat	orioD. /
2	N° REGISTRO 32320006 25039	Fecha de análisis 2 10 4 9 4 15	A.T. Pro	of T D.Q.O.	SO ₄ 23
41	H CO ₃ CO ₃ NO ₃ DO ₄₈ S ₁ S ₂ CO ₃ NO ₃ DO ₅₂ DO	No Mg 1 1 1 5 60	61		Conductividad 20°C(1) 5 2202 73 78
79	R.S 110°C NO ₂ NH ₄	P ₂ O ₅ Si		emp. campo F ₂	
104	B F i:	br Fe	124 125	Mn Cu Z	Pi: Cr
	Ni Cd As	Sb Se	A!	CN Deterge	trites Hg Fenoles 176 / tec let 184
18:	H.A.P. Plaguicidas total	$ \begin{array}{c c} R & \alpha & (2) \\ \hline \end{array} $	205	R \(\beta\) (2) \(\begin{array}{c} \text{N}^\circ \text{Mue} \\ \text{209} \\ \text{210} \\ \text{213} \\ \text{213} \\ \text{214 215} \end{array}	
221	222 223 228 22	29 230 23	<u> </u>	236 237238	239 244
24	5246 247 25				
	El Jefe de Laboratorio:	RECIBIDO D.A.S.		V° B°	Recibido Gabinete Informática
	Infeltipental				
.	INDICACIONES Cuatamer madificación en los datos de 54	ose, comunicarlo en ficho de	punto	OBSERVACIONES :	
L.	de agua. Fa				
	Se indicaré si hay datas en la 2ª	_		ΔH0NIO < 0'0	5 ws/6
ŗ.	El punto decimal es representado por serón redondeadas a número entero, de la derecha de cada campo	(1). Las demás determina ajustándolas a la última	naciones casilla	FOSFATO <0'0	
	Las determinaciones son expresadas (1) en $\mu S/cm$.; (2) en pCi				
L .	Eventualmente, el contenido especís expresado en OBSERVACIONES	fico de cada plaguicida	será		
1.	HA.P = Hidrocarburos Aromáticos	Policíclicos			
- .	R = Radioctividad				

	Instituto Tecnologico	N° de re	gistro	20006	Coorden X	adas geograficas Y
	Instituto Tecnologico GeoMinero de España ARCHIVO DE PUNTOS		itos descritos	25.26 CUENÎA	Coordena	odos U.T.M.
	ACUIFEROS ESTADISTICA	Hoja top		586	<u> </u>	5 861700
	Croquis ocotado o mapa detalla	do .	Cuenca hidrografica		10	16 - 17 24
	troy do unancacepas	N	Sistema ocuifero Me Sc 3	27 28 0100 del	Objeto	special aguas
and the same	arimus areas	·,','	Flenco Occidento			rofica mrive (Sue le
			Provincio (Uluca		Naturaleza	- 16
		ilic - Ránez	Termino municipal. Cas Taxaez Toponimia. El cuiza		Profundidad de la N ^o de horizontes d	obra 76 52 scuiferos atravesados 53 54
	C Som	ción.	Toponimia. 21 COL		0.100	90494
	Tipo de perforación Cray	. \	55	, m (OTOR	BOMBA
	Trabajos aconsejados porD	الم المراه	4 (12MB) -710E	Naturaleza	·	Naturaleza
	Año de ejecución	J .			le extraccion58	Capacidad
	Reprofundizado el año			Potencia	59 61	Marca y tipo
	Utilización del aguaAbus		Tiene perimetro de protec	•		71
	cimient publico	ا لیا .	Bibliografia del punto acui Documentos intercaladas			
	Contidad extraida (Dm²)		Entidad que contrata y/o			73
1			Escala de representación	·		. —
	63	67	Redes a las que pertenece :	el punto	······································	PC 1 G H
	Durante 68 70 dias			·····		76 80
	Modificaciones efectuadas	en los da	tos del punto acuífero	•••••	••••••	Ĥ.
	Año en que se efectuo la mo	dificación	l	•••••		82 83
ž		DE	SCRIPCION DE LOS AC	UIFEROS ATRA	AVESADOS	
ŧ	Numero de orden:	2.0	84 85		den:	
	Edad Geologica TERCIAN Litología ARENAS				ORAVAS	
	Profundidad de techo		98 1 12121		de techo	109
	Profundidad de muro		التعدا		de muro	
L	Esta interconectado	•		Esta intercon	ectado	125
ŧ	Nombre y dirección del propiet	ario	Ayuntamiento	de Cu	shillo- Albana	
L			(
•	Nombre y dirección del contrati	sta	CORAGUA			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
L						e e
1						

MEDIDAS DE NIVEL Y/O CA	AUDAL	CORT	TE '6E	0 L 0 G I C 0		
Fecha S Altura del agua Caudal respecto a la m3/h referencia	Cota absoluta Metodo del de agua medida	0-3 An 3-6 An	cille an	navillenta		
2503 94 1 11990 1111 138 142		6-11 An	cilla mu	wan oscura		
		11-13 Ar 13-16 Ar	cille lim	cs2 marron		
43 448 449 50 55 59		16-23 Are	us marr	en de grans		
160 165 166 167 171 172 176		23-24 Ar	ena de	grang groce 2		
ENSAYOS DE BOMBE	0	24-29 Ax	e grueso			
Fecha	250399	29-32 Am	cilla roja	con nivelillos de		
Caudal extraido (m³/h)		32-34 Aras	la verde	an nivelillos de		
Duración del bombeo horas	minu.	: J <i>u</i>	\U			
Depresión en m.	11179	38-44 A	zilla m	Con yeso anten, quenesa con		
Transmisividad (m³/seg)		SC C MI	re les de	gianis y drenze grane meste an		
Coeficiente de almacenamiento		1 100	ms am	ei lesa		
				matric weillose		
Fecha Coudal extraido (m³/h)	0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	l aic	-4.105			
Duración del bombeo horas	214 218 minu.	S1-76 A16	emancia :	de un nive les blances de		
	277777	, Ye	soy	over lbs verdous		
Transmisividad (m²/seg)		A mohitic ide	x m.65	os yeses		
1.01.3111.01.000 (1.11.) 000/	229 233	- 10	melan.	••••••••••••••••••••••••••••••		
Coeficiente de almacenamiento						
	S DE SOND			11		
DATOS COMPLEMENTARIO	S DE SOND		P. A. N.	U .		
	DE SOND		P. A. N.	U .		
DATOS COMPLEMENTARIO Fecha de cesión del sondeo Coste de la obra en millones de pts.		EOS DEL Resultado Caudal ce	P. A. N. del sondeo sido (m³/h)	U .		
DATOS COMPLEMENTARIO		EOS DEL	P. A. N. del sondeo sido (m³/h)	U .		
DATOS COMPLEMENTARIO Fecha de cesión del sondeo Coste de la obra en millones de pts.		EOS DEL Resultado Caudal ce	P. A. N. del sondeo sido (m³/h) C. A. S.	U .		
DATOS COMPLEMENTARIO Fecha de cesión del sondeo Coste de la obra en millones de pts. CARACTERIS	TICAS	Resultado Caudal ceo T E C N I C R E V E S T I A	P. A. N. del sondeo sido (m³/h) C. A. S. A.I. E. N. T.O. Naturaleza	249 233		
DATOS COMPLEMENTARIO Fecha de cesión del sondeo Coste de la obra en millones de pts. CARACTERIS PERFORACION	TICAS	Resultado Caudal central Caudal Cauda	P. A. N. del sondeo sido (m³/h) C. A. S. A I E. N. T.O.	OBSERVACIONES Filtre pucuteci		
DATOS COMPLEMENTARIO Fecha de cesión del sondeo Coste de la obra en millones de pts. CARACTERIS PERFORACION	TICAS	Resultado Caudal ceo T E C N I C R E V E S T I A	P. A. N. del sondeo sido (m³/h) C. A. S. A.I. E. N. T.O. Naturaleza	249 233		
DATOS COMPLEMENTARIO Fecha de cesión del sondeo Coste de la obra en millones de pts. CARACTERIS PERFORACION	TICAS	Resultado Caudal ceo T E C N I C R E V E S T I A	P. A. N. del sondeo sido (m³/h) C. A. S. A.I. E. N. T.O. Naturaleza	OBSERVACIONES Filtre poenteci- ile de 22-24 m		
DATOS COMPLEMENTARIO Fecha de cesión del sondeo Coste de la obra en millones de pts. CARACTERIS PERFORACION	TICAS	Resultado Caudal ceo T E C N I C R E V E S T I A	P. A. N. del sondeo sido (m³/h) C. A. S. A.I. E. N. T.O. Naturaleza	OBSERVACIONES Filtre poenteci- ile de 22-24 m		
DATOS COMPLEMENTARIO Fecha de cesión del sondeo Coste de la obra en millones de pts. CARACTERIS PERFORACION	TICAS	Resultado Caudal ceo T E C N I C R E V E S T I A	P. A. N. del sondeo sido (m³/h) C. A. S. A.I. E. N. T.O. Naturaleza	OBSERVACIONES Filtre poenteci- ile de 22-24 m		
DATOS COMPLEMENTARIO Fecha de cesión del sondeo Coste de la obra en millones de pts. CARACTERIS PERFORACION	TICAS	Resultado Caudal ceo T E C N I C R E V E S T I A	P. A. N. del sondeo sido (m³/h) C. A. S. A.I. E. N. T.O. Naturaleza	OBSERVACIONES Filtre poenteci- ile de 22-24 m		
Fecha de cesión del sondeo Coste de la obra en millones de pts. CARACTERIS PERFORACION DE A Ø en m.m. OBSERVACIONES	0E A Ø interle	Resultado Caudal cee T E C N I C R E V E S T I I	P. A. N. del sondeo lido (m³/h) C. A. S. A.I. E. N.T. O. Neturaleza C. h.a.y.c.	OBSERVACIONES Filtre puculecité de 22-24 n y de 49-48 m.		
Fecha de cesión del sondeo Coste de la obra en millones de pts. CARACTERIS PERFORACION DE A Ø en m.m. OBSERVACIONES	0E A Ø interle	Resultado Caudal cee T E C N I C R E V E S T I I	P. A. N. del sondeo lido (m³/h) C. A. S. A.I. E. N.T. O. Neturaleza C. h.a.y.c.	OBSERVACIONES Filtre puculecité de 22-24 n y de 49-48 m.		
DATOS COMPLEMENTARIO Fecha de cesión del sondeo Coste de la obra en millones de pts. CARACTERIS PERFORACION DE A Ø en m.m. OBSERVACIONES O B S E R V A C I O N E S y So Cemento el fondo	0E A Ø interle	Resultado Caudal cee T E C N I C R E V E S T I I	P. A. N. del sondeo lido (m³/h) C. A. S. A.I. E. N.T. O. Neturaleza C. h.a.y.c.	OBSERVACIONES Filtre puculecité de 22-24 n y de 49-48 m.		
DATOS COMPLEMENTARIO Fecha de cesión del sondeo Coste de la obra en millones de pts. CARACTERIS PERFORACION DE A Ø en m.m. OBSERVACIONES O B S E R V A C I O N E S y Se Cemento el fondo Lis de el 55 al 76 m.	TICAS DE A Ø interior 0-99 300 congraville an desde et m	Resultado Caudal cee T E C N I C R E V E S T I I	P. A. N. del sondeo lido (m³/h) C. A. S. A.I. E. N.T. O. Neturaleza C. h.a.y.c.	OBSERVACIONES Filtre puculecité de 22-24 n y de 49-48 m.		
DATOS COMPLEMENTARIO Fecha de cesión del sondeo Coste de la obra en millones de pts. CARACTERIS PERFORACION DE A Ø en m.m. OBSERVACIONES O B S E R V A C I O N E S y So Cemento el fondo	TICAS DE A Ø interior 0-99 300 congraville an desde et m	Resultado Caudal cee T E C N I C R E V E S T I I	P. A. N. del sondeo lido (m³/h) C. A. S. A.I. E. N.T. O. Neturaleza C. h.a.y.c.	OBSERVACIONES Filtre puculecité de 22-24 n y de 49-48 m.		