SONDEO: BRILLO	Nº en Proy. ó inventario	Nº ( )

Encargado por:	Para el Proyecto	MACCOMPANY Y S.L.

Provincia: CUENCA Término municipal: BRILLO
Paraje ó Finca: Propietario terreno:
Propietario sondeo:
Hoja / Escala: 635 / 8 5,227 66
COORDENADAS: X 754,825 Y 590,150 Altitud s.n.m.: 990 ± 5
Cuenca hidrográfica: JUCAR Sistema hidrogeológico: 18
Objetivos: Dolomias y calizas del Malm
Profundidad prevista: 150 m Profundidad final prevista:
Documentación hidrogeológica:
Sondista: MAVIAN 81
Sistema perforación: Percusión
Iniciación: 21-10.81 Terminación: 26-XI-81
Metros perforados: 150 Nivel Piezométrico (s.n.m.): 887

CROQUIS O ESQUEMA ESTRUCTURAL

ESCALA APROX.

PLANO DE SITUACION Y LEYENDA

32729001

ESCALA 1:50.000

DATOS DE CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL SONDEO / **PERFIL LITOESTRATIGRAFICO**

PROFUNDIDAD MTS.	DIAMETROS: ENTUBACION	DIAMETROS: PERFORACION	ESQUEMA MECANICO DEL SONDEO (ESCALA VERTICAL) 1:500	OBSERVACIONES DEL SONDISTA (Régimen de ejecución. Operaciones realizadas, incidencias. Otras observaciones.)	VELOCIDAD DE AVANCE	EDAD	FORMACION	DESCRIPCION DE LA COLUMNA INTERPRETADA	OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS (Testificaciones, modificaciones posteriores a la construcción del sondeo, correcciones a la interpretación, etc.)
	400	500						1 m de suelo	
								3 m de arenas silíceas	
								12 m de càlizas acarameladas granudas	
								18 m de calizas arenosas ferruginosas. Presencia de calcita	
								10 m de dolomías blanquecinas con recristalización elevada	
								8 m de calizas arenosas rojizas y blancas. Alto contenido de calcita	
								9 m de dolomías blanquecinas recristalizadas	
								5 m de calcarenitas rojizas	
								10 m de calizas francas de grano fino. Ocres	
								8 m de calcarenitas rojizas	
								6 m calizas margosas y calizas granudas rojas	
	350			95,90 m Cono unión tubería 400/350				6 m calizas grises y margas muy arcillosas	
								6 m de caliza gris de grano fino	
								3 m de calizas arenosas	107 se cortó primer nivel de agua
				111 m a 141 m tubería renurada				12 m de calizas recristalizadas. Siderita	
								14 m de calcarenitas rojas y blancas	
								3 m de calizas	
								14 m de calcarenitas con alguna pasada margosa hacia la base	
						OXFORDIENSE		10 m de calizas beiges arenosas y algo arcillosas	

VARIACIONES POSTERIORES EN PROFUNDIDAD Y ENTUBACION DEL SONDEO | MACIZO DE GRAVAS | MUESTRAS DE LA COLUMNA DEL SONDEO ARCHIVADAS EN:

DESARROLLO Y TRATAMIENTOS

FECHA:

COMPLETADO:

BOMBEOS DE ENSAYO

POZO DE ENSAYO					POZO DE OBSERVACION	
FECHA	BOMBA	N.L.	Q l/s	N.D./T	DISTANCIA	DESCENSO

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DEDUCIDAS

T	S	Q/A	Rc

CAUDAL / N DINAMICO RECOMENDADOS

FECHA: l/s mts.

MUESTRAS ANALIZADAS (a • metros)

LAMINAS DELGADAS, LEVIGADOS, GRANULOMETRIAS, COMPLEXOMETRIAS, ETC.

DATOS SOBRE CALIDAD DEL AGUA

METODO Y CONDICIONES TOMA MUESTRA

APRECIACION DIRECTA: SABOR, OLOR, TURBIDEZ, TEMPERATURA

RESUMEN ANALISIS: CONDUCTIVIDAD, RESIDUO SECO, CLORUROS, SULFATOS, NITRATOS, DUREZA

CONTROL E INTERPRETACION HIDROGEOLOGICA

CONTROL Y DIRECCION DE EJECUCION

FECHA: